

дефекты проектирования Intel Core 2 Duo – аналитический обзор с точки зрения безопасности

крис касперски, no-email

процессоры Intel Core2Duo (не только они одни!) содержат множество ошибок, приводящих к сбоям программного обеспечения, зависаниям операционной системе и даже возможности удаленного захвата управления компьютером! часть ошибок обходится программным путем, часть — обновлением микрокода ЦП или прошивки BIOS, оставшиеся — неисправимы вообще и требуют смены процессора. насколько реальны эти угрозы? попробуем разобраться!

введение

Критикуя Windows (и отчасти Linux), за большое количество программных ошибок, мы "по умолчанию" закладываемся на непорочность аппаратного обеспечения, проектировщики которого ничем не отличаются от разработчиков операционных систем. До тех пор, пока процессоры были простыми (относительно операционных систем), выходили редко и тестировались тщательно — ошибки "кремниевых коней" носили единичный характер и учитывались разработчиками компиляторов. Сейчас они представляют разве что познавательный интерес. Легендарный "Namarsoft's 86BUGS list", насчитывающий свыше сотни ошибок, недокументированных машинных команд и особенностей их поведения, последний раз обновлялся в 1994 году, после чего отправился на свалку истории, захлебнувшись в потоке дефектов, обнаруженных в первых моделях Pentium-процессоров, причем, ни один из этих дефектов (за исключением знаменитой ошибки деления, описанной в одноименной врезке), до широкой общественности так и не дошел, ограничившись кругом производителей материнских плат, прошивок BIOS, разработчиков операционных систем/компиляторов и прочей технической элитой.

Возьмем, к примеру, инструкцию битового сканирования BSF dst, src, копирующую в dst индекс первого установленного бита в src. Как вам нравится тот факт, что если src равен нулю, то содержимое dst становится **неопределенным**, то есть там может оказаться любой мусор, какой только угодно, что серьезно осложняет отладку программ. Допустим, на машине разработчика установлен ЦП, оставляющий dst неизменным и разработчик (или его компилятор) закладываются именно на такое поведение ЦП. А вот у конечного пользователя dst может сбрасывается в нуль, нарушая работоспособность программы и заставляя разработчика теряться в догадках с какого момента программа пошла в разнос. Обычно, в таких случаях все списывается на Windows или "у вас на компьютере вирусы, переустановите операционную систему... ах, вы уже ее переустановили?! ну тогда мы не знаем, разбирайтесь со своей машиной сами".

Кстати, это уже давно не ошибка, а вполне документированная особенность. Intel даже приводит псевдокод команды BSF во втором томе "Instruction Set Reference":

```
IF SRC = 0
  THEN
    ZF := 1;
    DEST is undefined;
  ELSE
    ZF := 0;
    temp := 0;
    WHILE Bit(SRC, temp) = 0
    DO
      temp := temp + 1;
      DEST := temp;
    OD;
FI;
```

Листинг 1 псевдокод команды BSF с "узаконенной" ошибкой

С такими "особенностями" можно еще и смириться, но куда прикажете девать эпизодически возникающими исключениями на 486+, возникающими при загрузке CR3

регистра (указатель на каталог страниц) в регистр общего назначения? Конечно, непредвиденные исключения можно и подавить, что делает Linux и Open-BSD. Делать-то она это делает, но... местами. А местами не делает. Обращение к регистру CR3 происходит из многих функций ядра, а ядро пишет целая армия разработчиков, часть из которых осведомлена об этом дефекте, а часть — даже не подозревает. В результате, мы имеем нестабильно работающую систему.

Windows вообще не пытается сражаться с этим. А зря. Запрещение кэширования на запись в некоторых моделях процессоров разрушает содержимое кэша, откуда процессор продолжают брать ранее скэшированные данные (уже разрушенные) и чтобы программа не "грохнулась", кэш необходимо очистить программным образом, считывая туда незначимые данные вплоть до полного его заполнения. На прикладном уровне такая ситуация, конечно, маловероятна, да и нельзя на прикладном уровне управлять кэшированием, но вот драйвера - совсем другое дело! Если некоторый регион памяти используется для обмена данными с внешним устройством (видеоконтроллером или платой телеметрии), владельцы "неправильных" процессоров окажутся очень "рады" всевозможным артефактам на экране монитора и неверным телеметрическим результатам. Стоит ли удивляться, что x86 не используются в критических инфраструктурах, где работают простые и тщательно протестированные микроконтроллеры?

Впрочем, мы отвлеклись, хотя это весьма полезное отвлечение, дающее читателю понять, что далеко не все странности поведения программного обеспечения имеют программную природу и дефекты процессоров в спонтанно вспыхивающих "голубых экранах смерти" играют далеко не последнюю роль.

Производители ЦП ведут с дефектами проектирования ожесточенную борьбу, прогоняя каждую команду (а то и комбинации команд) через серию агрессивных тестов, результаты которых так или иначе отражаются в документации или же "specification updates". В частности, последние обновления спецификации на Intel Core 2 Duo в любой момент можно скачать с официального сайта Intel: <http://www.intel.com/design/core2duo/documentation.htm#specupdt>, раздел **errata** которого на момент написания этих строк (май 2008) насчитает 126 ошибок, многие из которых критические и затрагивающие не только ядерный, но и прикладной уровень.

Немного лучше обстоит ситуация с серверными процессорами: Intel Xeon Quad-Core 5400 и его младший брат Xeon Dual-Core 5100 насчитывает по 54 официально признанных дефектов каждый. И даже Itanium 9000, рекомендованный фирмой Intel для критических инфраструктур ("massive, mission-critical computing") хранит в своих недрах 85 "жуков", способных обрушить сервер в любой момент. А ведь это одно из самых дорогих и тщательно протестированных произведений Intel, ориентированное на корпоративный сегмент рынка, который ошибок не прощает и на котором помимо Intel имеются и другие игроки, впрочем, сталкивающиеся с теми же самыми проблемами.

Мир не совершенен, никто из нас не без греха. Обновлять микрокод ЦП, прошивку BIOS (а в критических случаях — и сами процессоры!) нужно так же регулярно, как накладывать заплатки на операционные системы и прочее программное обеспечение. Ах да, операционные системы... С них-то все и началось!



Рисунок 1 Intel Core 2 Duo со всеми ошибками, которые в нем только есть

...и грянул гром

Ознакомившись с очередной errata на Core 2 Duo, Theo de Raadt (ведущий разработчик операционной системы Open-BSD, славящейся своей надежностью и защищенностью), пришел в ярость, граничащую с суицидом, и набросился на производителей Core2Duo с обличительным заявлением в стиле: "как дальше жить и что нам делать?!", тут же подхваченным прессой и ставшей достоянием широкой общественности, постепенно начинающей осознавать, что помощи нет и не будет. Ситуация очень серьезна — достаточно многие ошибки не только приводят к краху системы, но и (теоретически) допускают возможность удаленного захвата управления. Разработчики Open-BSD попытались заткнуть самые крупные дыры, переписав код ядра так, что бы исключить или хотя бы снизить вероятность событий, ведущих к проявлению ошибок, но вот остальные программистские коллективы, выражаясь образным языком, даже не почесались, и в первую очередь это относится к новомодному Server'у 2008 для которого заплаток нет и не предвидеться. Что же тогда говорить о "морально устаревшем", но все еще работающем парке Windows 2000, XP, Server 2003?!

И хотя ни одного работоспособного exploit'a до сих пор никем не было продемонстрировано, это еще ни о чем не говорит и ничего не доказывает. Автор этих строк активно экспериментирует с различными моделями процессоров (при финансовой поддержке крупнейших фирм, специализирующихся на информационной безопасности) и готовит доклад, который при благоприятном стечении обстоятельств будет прочитан на хакерской конференции "**Hack In The Box Security**", проводимой в Малайзии в октябре 2008 года: <http://conference.hackinthebox.org/> (для желающих посетить сие мероприятие напоминаю, что Малайзия очень удобна тем, что не требует визы, достаточно одного паспорта).

Но вернемся к исходному сообщению Theo de Raadt'a, опубликованному в конце июня 2007 года, когда обнаруженных ошибок было вдвое меньше, чем сейчас: <http://marc.info/?l=openbsd-misc&m=118296441702631>:

List: openbsd-misc
Subject: Intel Core 2
From: Theo de Raadt <deraadt () cvs ! openbsd ! org>
Date: 2007-06-27 17:08:16
Message-ID: 200706271708.15RH8GkK024621 () cvs ! openbsd ! org

Various developers are busy implementing workarounds for serious bugs in Intel's Core 2 cpu. These processors are buggy as hell, and some of these bugs don't just cause development/debugging problems, but will *ASSUREDLY* be exploitable from user-land code. As is typical, BIOS vendors will be very late providing workarounds/fixes for these processors bugs. Some bugs are unfixable and cannot be worked around. Intel only provides detailed fixes to BIOS vendors and large operating system groups. Open Source operating systems are largely left in the cold.

Full (current) errata from Intel: download.intel.com/design/processor/specupdt/31327914.pdf.

- We bet there are many more errata not yet announced -- every month this file gets larger.
- Intel understates the impact of these errata very significantly. Almost all operating systems will run into these bugs.
- Basically the MMU simply does not operate as specified/implemented in previous generations of x86 hardware. It is not just buggy, but Intel has gone further and defined "new ways to handle page tables" (see page 58).
- Some of these bugs are along the lines of "buffer overflow"; where a write-protect or non-execute bit for a page table entry is ignored. Others are floating point instruction non-coherencies, or memory corruptions -- outside of the range of permitted writing for the process -- running common instruction sequences.
- All of this is just unbelievable to many of us.

An easier summary document for some people to read:

http://www.geek.com/images/geeknews/2006Jan/core_duo_errata_2006_01_21_full.gif

Note: that some errata like **AI65**, **AI79**, **AI43**, **AI39**, **AI90**, **AI99** scare the hell out of us. Some of these are things that cannot be fixed in running code, and some are things that every operating system will do until about mid-2008, because that is how the MMU has always been managed on all generations of Intel/AMD/whoever else hardware. Now Intel is telling people to manage the MMU's TLB flushes in a new and different way. Yet even if we do so, some of the errata listed are unaffected by doing so.

As I said before, hiding in this list are 20-30 bugs that cannot be worked around by operating systems, and will be potentially exploitable. I would bet a lot of money that at least 2-3 of them are.

For instance, AI90 is exploitable on some operating systems (but not OpenBSD running default binaries).

At this time, I cannot recommend purchase of any machines based on the Intel Core 2 until these issues are dealt with (which I suspect will take more than a year). Intel must be come more transparent.

(While here, I would like to say that AMD is becoming less helpful day by day towards open source operating systems too, perhaps because their serious errata lists are growing rapidly too).

Для не владеющих английским языком ("не владеющим" — в смысле находящихся не в ладах) ниже представлен мой перевод:

*В настоящий момент разработчики программного обеспечения и производители железа заняты разработкой "костылей", исправляющих серьезные ошибки в процессорах серии Intel Core 2, содержащих просто адское количество багов, и некоторых из этих багов не просто мелкие дефекты проектирования, а реальные дыры, которые *НЕСОМНЕННО* могут быть использованы для атак с прикладного уровня. Ряд ошибок невозможно ни исправить, ни найти обходные решения для предотвращения их возникновения. Intel ограничивается тем, что предоставляет техническую информацию производителям BIOS'ов и ведущим разработчикам коммерческих операционных систем. Open-Source сообщество брошено на произвол судьбы.*

Вот полная (текущая) errata: download.intel.com/design/processor/specupdt/31327914.pdf
(прим. переводчика: ссылка битая, т.к. номер спецификации постоянно обновляется и последняя версия может быть найдена по базовой ссылке: http://www.intel.com/design/core2duo/documentation.htm?iid=prod_core2duo+tab_techdocs#specupdt).

- ❑ мы готовы биться о заклад, что ошибок на самом деле гораздо больше, чем анонсировано — с каждым месяцем errata становится все больше и больше (так оно и оказалось в последствии — прим. КК);
- ❑ Intel существенно преуменьшает значимость обнаруженных ошибок — практически все операционные системы впадают в эти баги;
- ❑ в сущности MMU (Memory Management Unit – Блок Управления Памятью) подвергся существенным конструктивным изменениям и работает совсем не так, как в предыдущем поколении x86-процессоров (точнее, теперь он никак не работает — прим. КК). Мало того, что он превратился в сплошное скопище "тараканов", Intel сделала решительный шаг вперед, определив по ее выражению "новые методы обработки страничных таблиц" (см. стр. 58 — тут правда не совсем понятно, что именно смотреть и где, поиск по фразе в Google выдает ссылки только на сообщение Theo de Raadt'a, и ни одного документа от самой Intel — прим. КК);
- ❑ некоторые ошибки имеют прямое отношение к технике "переполнения буферов" (самая популярная разновидность атак на сегодняшний день — прим. КК), где защита от записи или атрибут "неисполняемый" нагло игнорируются процессором. Другие ошибки связаны с некогерентностью (т.е. несогласованностью) инструкций сопроцессора или же производят разрушения памяти — вне области, отведенной в пользование прикладного процессора, посредством "обычных" (т.е. не привилегированных) машинных инструкций;
- ❑ все это кажется совершенно невероятным, но это факт!

Вот краткий сводный конспект ошибок Core2Duo для нетехнических людей http://www.geek.com/images/geeknews/2006Jan/core_duo_errata_2006_01_21_full.gif (мym Theo de Raadt слегка противоречит сам себе, поскольку приводит конспект _совсем_ другой errata, с _другими_ ошибками, и _другой_ нумерацией, поэтому, перечисленные ниже номера ошибок не имеют к нему никакого отношения — прим. КК).

Примечание: некоторые ошибки типа AI65, AI79, AI43, AI39, AI90, AI99 пугают нас так, что душа, минувя нятки, спускается прямо в преисподнюю. Эти "штучки" не могут быть исправлены программным путем, т.е. посредством модификации исходного кода операционной системы и/или приложений, и некоторые из них затрагивают все операционные системы, выпущенные до середины 2008 года, поскольку MMU любых Intel/AMD и совместимых с ними процессоров всегда управлялся одним и тем же способом. И вот теперь Intel говорит нам, что TLB-буфера, входящие в состав MMU, должны "сбрасываться" на совершенно иной манер. Но даже сделав это, ошибки процессора, перечисленные в errata, не позволят создать стабильно работающей операционной системы.

Как уже говорилось выше, в обозначенном списке, скрываются 20-30 ошибок, которые не могут быть преодолены программным путем на уровне операционной системы и эти ошибки создают потенциальную угрозу для атаки на машину. Готов поставить на заклад кучу денег, что по крайней мере 2-3 из них реально способны на это.

Например, AI90 подходит для атаки на некоторые операционные системы (двоичные сборки Open-BSD в конфигурации по умолчанию к ним не относятся). В настоящий момент я бы не рекомендовал приобретать машины, построенные на базе Intel Core 2, до тех пор пока дефекты проектирования не будут исправлены (что, по моим подсчетам займет больше года). Intel должна стать более "прозрачной" (а не зажимать технические детали, рассылая их только разработчикам BIOS'ов и коммерческих операционных систем — прим. КК). Между тем, мне хотелось бы отметить, что AMD с каждым днем становится все менее и менее полезной для Open-Source сообщества, поскольку количество ошибок, обнаруженных в ее процессорах, растет не менее стремительно.

Cores Duo/Solo Errata as of January 21, 2006	Classification / Impact
AE1 FST (Floating Point Store--taking data out of the FPU and putting it into memory) with numeric and null segment exceptions may cause General Protection Faults to be missed and FPLinear Address mismatch	x87/FPU/OS/Debugger Show-Stopper, but only observed by Intel so far
AE2	CPU
Code Segment limit violation (when the CPU checks to see if the instruction pointer for the currently running program is valid) may occur on 4-Gbyte limit check when the code stream wraps around in such a way that one instruction ends at the last byte of a 4-Gbyte limit, and the next instruction begins at byte 0.	Show-Stopper. Could be exploited by a virus--though unlikely. Only observed by Intel so far
AE3	CPU
POPF and POPFD (pop flags and pop flags double, which restores the internal FLAGS register from the memory stack) instructions that set the Trap Flag (TF) bits in the EFLAGS register (causing the processor to enter Single-Step mode) may cause Unpredictable processor behavior.	Software Workaround available, but requires knowledge of this errata
AE4	CPU
REP MOVS (Repeat/Move a string from one memory location to another) operation in fast string mode continues in that mode when crossing into a page with a different memory type.	Show-Stopper, but only observed by Intel so far
AE5	CPU/Memory
Memory aliasing (using common memory "Page Table Entries") with inconsistent A (Accessed--meaning the page has been used) and D (Dirty--meaning the page has been updated) bits may cause processor deadlock (such as saying it's "D"irty without saying it's been "A"ccessed, which will only occur with an errant operating system or a hardware failure, such as bad memory).	Show-Stopper, but only observed by Intel so far
AE6	CPU/OS
VM (Virtual Mode) bit will be cleared on a Double Fault Handler. Following a task switch to a Double Fault Handler that was initiated while the processor was in virtual-8086 (VM86) mode, the VM bit will be incorrectly cleared in EFLAGS, taking the processor out of VM86 mode.	Show-Stopper
AE7	CPU/OS/Memory
Page with PAT (Page Attribute Table) set to USWC (Uncacheable, Speculative, Write Combine) while associated MTRR (Memory Type Range Register) is UC (Uncacheable) may consolidate to UC.	Possible effect on performance. No data loss or corruption.
AE8	x87/FPU/Debugger
FXSAVE after FNINIT without an intervening FP (floating point) instruction may save uninitialized values for FDP (x87 FPU Instruction Operand (Data) Pointer Offset) and FDS (x87 FPU Instruction Operand (Data) Pointer Selector).	Would only affect an application being debugged, and the programmer should catch it visually--though probably be confused.
AE9	CPU/OS
Under certain conditions, LTR (Load Task Register) instruction may result in a system hang. The conditions are: 1) Invalid data selector of the TR (Task Register) resulting in a #GP or #NP fault; 2) GDT (Global Descriptor Table) is not 8-bytes aligned; 3) Data BP (breakpoint) is set on cache line containing the descriptor data.	Show-Stopper, but only observed by Intel so far. Also, any OS developer who codes like this deserves this one.
AE10	CPU/OS
Invalid entries in the Page-Directory-Pointer-Table Register (PDPTTR) may cause General Protection (#GP) exception if the reserved bits are set to one.	The OS would catch this, and Intel makes it very clear that reserved bits are to be set to their specified values (typically a ZERO)
AE11	CPU/Memory
REP MOVS operation in fast string mode continues in that mode when crossing into a page with a different memory type	Possible effect on performance. No data loss or corruption.
AE12	x87/FPU
FP inexact-result exception FLAG (bit 5 of the Status Word) may not be set if the #inexactResult occurs in any FPU instruction with one of these instructions occurring immediately after: FST/P m32/64, FSTP m80, FIST/P m16/32, FISTP m64. <i>Note: Inexact precision occurs when the FPU (Floating Point Unit) is unable to fully represent the result in a finite manner, such as 1/3. Since there are a finite number of bits in the FPU (one of 33, 65 or 80--depending on the FPU's current precision mode), not all numbers can be represented exactly. This exception is normally masked, which means it doesn't signal the operating system that an inexact precision has occurred. This is masked because most every instruction cannot be represented exactly, and a small, acceptable amount of rounding is usually tolerable for the high speed of the FPU.</i>	Potentially catastrophic! If exact precision is required, the computation may fail because the handler has no idea why it occurred. All numeric exceptions are routed to #MF, which is Interrupt 16. Intel's workaround of inserting 2 NOPs (No Operation) between the offending instructions would <u>notably</u> degrade FPU performance.
AE13	CPU/Memory
IFU/BSU deadlock may cause system hang.	Show-Stopper, but only observed by Intel so far
AE14	CPU/Debugger
MOV with debug register causes debug exception.	Would only affect an application being debugged. A software workaround is available, but the programmer would need to know of this errata.
AE15	CPU/Memory
INIT does not clear global entries in the TLB.	Serious, but BIOS writers would know of this errata and code for it.
AE16	CPU/Memory
Use of memory aliasing with inconsistent memory type may cause system hang.	Show-Stopper, but only observed by Intel so far. Also, any OS developer who codes like this deserves this one.
AE17	CPU/Memory
Machine check exception may occur when interleaving code between different memory types	Show-Stopper, but only observed by Intel so far

Рисунок 2 сводный конспект основных ошибок Core 2 Duo, на который ссылается Theo de Raadt

сенсация или реальная угроза?

Представляет интерес разобраться, что же так напугало Theo de Raadt'a и насколько велика вероятность атаки на Core 2 Duo, тем более, что за время прошедшее с момента публикации количество обнаруженных ошибок удвоилось. Анализировать ошибки мы будем в порядке, обозначенном Theo de Raadt'ом, с учетом специфики операционных систем семейства NT (Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista), Linux и линейка BSD – Free, Net и Open, приводя официальную информацию из errata со всеми выкладками и рассуждениями, а местами — сценариями реализации атаки.

AI65: A Thermal Interrupt is Not Generated when the Current Temperature is Invalid (Температурное Прерывание не Генерируется, при Выходе Текущей Температуры за Пределы)

Problem:	When the DTS (Digital Thermal Sensor) crosses one of its programmed thresholds it generates an interrupt and logs the event (IA32_THERM_STATUS MSR (019Ch) bits [9,7]). Due to this erratum, if the DTS reaches an invalid temperature (as indicated IA32_THERM_STATUS MSR bit[31]) it does not generate an interrupt even if one of the programmed thresholds is crossed and the corresponding log bits become set.
Implication:	When the temperature reaches an invalid temperature the CPU does not generate a Thermal interrupt even if a programmed threshold is crossed.
Workaround:	None identified.
проблема:	когда DTS (Digital Thermal Sensor – Цифровой Температурный Сенсор) достигает одного из установленных пороговых значений, процессор генерирует прерывание, протоколируя его в журнале событий (IA32_THERM_STATUS MSR (019Ch) биты [9,7]). Вследствие конструктивного дефекта, при достижении пороговой температуры (заданной через MSR регистр IA32_THERM_STATUS бит [31]), DTS не генерирует прерывания и не устанавливает биты журнала;
последствия:	при выходе температуры кристалла за пороговые границы, процессор не генерирует прерывания;
решение:	не найдено;

В общем, не такой уж и страшный дефект, хотя... учитывая, что: а) 99% машинного времени процессор "спит", практически не нагреваясь; б) при активной работе одного или нескольких блоков процессора, тепловидение резко возрастет; в) для отвода тепла с крохотной площади приходится применять высокооборотные вентиляторы, характеризующиеся высоким уровнем шума, с которым очень сложно (и дорого!) бороться. Вот производители и перешли на адаптивную схему охлаждения, автоматическое повышающую обороты вентилятора при нагреве кристалла и практически останавливающее лопасти во время процессорного сна.

Некоторые производители используют внешний термодатчик, но большая часть полагается на показания процессора — так и дешевле и точнее, но если DTS не работает, то возникает прямая угроза перегрева кристалла, особенно если хакер загрузит его на полную мощность, что очень легко сделать Java-скриптом или Flash-роликом. Кратковременный перегрев для ЦП в общем-то не опасен, но вот систематический "перекал" ведет к необратимой деградации кристалла. Первым, как правило, гибнет кэш и система начинает выдавать критические ошибки приложений и выбрасывать голубые экраны смерти.

Таким образом, атаковать систему не нужно. Она и сама умрет через какое-то время.

AI79: REP Store Instructions in a Specific Situation may cause the Processor to Hang (Инструкции Записи с Префиксом REP при Определенных Обстоятельствах могут Завесить ЦП)

Problem:	During a series of REP (repeat) store instructions a store may try to dispatch to memory prior to the actual completion of the instruction. This behavior depends on the execution order of the instructions, the timing of a speculative jump and the
----------	--

timing of an uncacheable memory store. All types of REP store instructions are affected by this erratum.

Implication: When this erratum occurs, the processor may live lock and/or result in a system hang.

Workaround: It is possible for BIOS to contain a workaround for this erratum.

Проблема: во время выполнения серии инструкций записи, предваренных префиксом REP (REP STOSx/MOVSx), содержимое промежуточного буфера может выгружаться в память до того, как туда поступят актуальные данные. Поведение процессора зависит от порядка выполнения инструкций, временных характеристик "спекулятивных" переходов и временных характеристик некашируемого буфера записи. Этот дефект распространяется на все операции записи с префиксом REP.

последствия: проявления дефекта варьируются от зависания процессора или операционной системы;

решение: дефект можно обойти на уровне BIOS;

Да... тут есть о чем задуматься. Инструкции REP STOSx/MOVSx относятся к числу самых популярных. Функции инициализации и копирования памяти в большинстве случаев реализованы именно так и работают они как на прикладном, так и на ядерном уровне. Трудно представить, что произойдет, если вместо записываемых данных в память будет выгружен мусор, случайно оказавшийся в буфере или... умышленно засунутый туда хакером ("Засунутый" в смысле оставшийся от предыдущей серии операций записи).

К сожалению, Intel не раскрывает технических деталей и нам остается только догадываться при каких именно условиях возникает преждевременный "выброс" данных в память. То, что дефект устраним на уровне BIOS, – это хорошо, но вовсе не факт, что за это не придется расплачиваться производительностью (есть подозрение, что BIOS просто изменяет диапазоны временных характеристик таким образом).

Использовать данный дефект для атаки теоретически возможно, но практически для этого необходимо научиться точно воспроизводить условия, при которых происходит преждевременный выброс данных в память. И тогда — хакер сможет с прикладного уровня проникнуть внутрь ядра любой операционной системы и операционная система не в силах этому помешать. Вся надежда на BIOS.

AI43: Concurrent Multi-processor Writes to Non-dirty Page May Result in Unpredictable Behavior (Параллельные Записи в "Чистые" Страницы Памяти на Многопроцессорных Системах Ведут к Неопределенному поведению)

Problem: When a logical processor writes to a non-dirty page, and another logical processor either writes to the same non-dirty page or explicitly sets the dirty bit in the corresponding page table entry, complex interaction with internal processor activity may cause unpredictable system behavior.

Implication: This erratum may result in unpredictable system behavior and hang.

Workaround: It is possible for BIOS to contain a workaround for this erratum.

проблема: Когда логический процессор осуществляет запись в "чистую" (т.е. ранее не модифицированную) страницу памяти, а другой логический процессор в это же самое время либо осуществляет запись в эту же страницу или явным образом устанавливает бит модификации в соответствующем поле страничного каталога, "внутриусобные" войны между логическими процессорами, заключенными в один физический кристалл, при определенных обстоятельствах приводят к неопределенному поведению системы.

последствия: данный дефект приводит к непредсказуемому поведению системы и возможному зависанию;

решение: дефект может быть устранен на уровне BIOS;

Ох, столько мудрости в этих словах "неопределенное поведение". Инженеры их очень любят. Инженеры вообще любят неожиданности, подстерегающие их в непредвиденных местах. Но чего тут гадать. Все предельно ясно. Флаг модификации, являясь разделяемым ресурсом, весьма придирчив к порядку и все операции с ним должны быть упорядочены теми или иными механизмами синхронизации. Даже не сколько сам этот бит, а его окружение. Модифицировать отдельные биты процессор не обучен и он оперирует машинными словами (длина которых не обязательно равна двум байтам, в данном контексте — это минимальная порция обмена с

памятью, которая, на Core 2 Duo по одним данным составляет 16, по другим 32, а по третьим 64 бит). Процессор сначала читает машинное слово целиком в свой внутренний буфер, взводит/сбрасывает один или несколько бит, после чего записывает его обратно. А теперь представим, что процессоров у нас два и они одновременно обращаются к одному и тому же слову. Тогда повторная установка уже установленного бита приведет к его сбросу! Операционная система будет считать, что данная страница не была модифицирована и потому при нехватке памяти не станет выгружать ее в файл подкачки, что приведет к необратимой потере данных!

Как это можно использовать для атаки?! Завесить систему это ерунда — при желании можно разрушить дисковый кэш, для этого нужно организовать операции записи один и тех же файлов из двух (или более) разных потоков, параллельно с этим "съедая" всю свободную оперативную память. На NTFS самым главным файлом является \$MFT, хранящий информацию обо всех остальных файлах тома. Прямое обращение к нему операционная система блокирует, но вот косвенное — создание/удаление/изменение атрибутов одних и тех же файлов из разных потоков — допускает даже с гостевыми правами. А крах дискового тома это страшнее зависания. Аналогичным образом обстоит ситуация и с файловыми системами, используемыми в Linux и BSD.

Кстати говоря, автору уже не первый раз приходилось восстанавливать диски, разрушенные именно таким образом. Причем очень необычным образом. Обычно, если внезапно отключается питание или зависает система, то содержимое кэш-буфера теряется целиком, в результате чего том остается в более или менее работоспособном состоянии, но вот когда теряется лишь часть изменений (равная, как ни странно 4 Кбайтам — т.е. размеру одной страницы), то это дает все основания для заключения, что конструктивный дефект в процессорах проявляется намного чаще, чем этого следовало ожидать.

Грубым решением проблемы является переход в однопроцессорный режим, что осуществляется добавлением ключа /ONECPU в boot.ini). Конечно, производительность при этом падает, но если целостность данных превышает производительности — это не такая уж и безумная мера. А надеяться, на производителей BIOS... где гарантия, что они действительно справляются с ошибкой?!

AI39: Cache Data Access Request from One Core Hitting a Modified Line in the L1 Data Cache of the Other Core May Cause Unpredictable System Behavior (Запрос Кэш-линейки L1-кэша из Одного Ядра Разрушает Модифицированную кэш-линейку Другого Ядра, Приводя к Непредсказуемому Поведению Системы)

Problem:	When request for data from Core 1 results in a L1 cache miss, the request is sent to the L2 cache. If this request hits a modified line in the L1 data cache of Core 2, certain internal conditions may cause incorrect data to be returned to the Core 1.
Implication:	This erratum may cause unpredictable system behavior.
Workaround:	It is possible for the BIOS to contain a workaround for this erratum.
проблема:	когда запрос данных из Ядра 1 приводит к "промаху" L1-кэша, запрос перенаправляется к L2-кэшу. Если же данная кэш-линейка уже находится в L1-кэше Ядра 2 и была им модифицирована, при определенных обстоятельствах Ядру 1 возвращается неверный результат.
последствия:	непредсказуемые поведения системы;
решение:	BIOS может справиться с этой проблемой;

Как известно, многоядерные процессоры имеют разделяемый (один на всех) L2-кэш и "индивидуальные" L1-кэши, фактически являющиеся частью ядра. В грубом приближении мы имеем обыкновенную многоядерную систему с разделяемой внешней памятью и внутрипроцессорной кэш-памятью. Для поддержания памяти в согласованном состоянии используются специальные когерентные протоколы, разработанные десятки лет тому назад. Казалось бы, в чем проблема?!

А в том, что создатели Core 2 Duo или забыли о когерентности (ну это уж вряд ли), либо, что более вероятно, реализовали ее неправильно. Насколько часто разные ядра, работают с одними и теми же порциями данных? Очень часто! Ведь при переключении контекстов, потоки, стартовавшие на одном ядре, рано или поздно оказываются на другом! Последние

версии операционных систем линейки NT, Linux и BSD наконец-то научились отличать ядра от физических процессоров (в многопроцессорных системах) и потому стараются по возможности избегать переброски потоков с одного ядра на другое, поскольку, потому при этом придется заново заполнять L1-кэш. Есть даже специальные API-функции для закрепления потоков за определенным процессором (ядром), но на практике они не используются и программисты предпочитают доверять системному планировщику, алгоритм которого оптимизируется разработчиками операционной системы с учетом "характера" процессоров, имеющихся на рынке. Но в распоряжении планировщика — сотни потоков и обычно только два (редко четыре) ядра. Так что избежать "перемещения" потоков невозможно, точнее, возможно, но уж слишком неэффективно.

Как можно использовать данный дефект для атаки? Самое простое — ничего не делать с системой. Она и сама упадет. Разрушение дисковых данных достаточно маловероятно, хотя и не исключено на 100%, а вот критические сбои приложений и голубые экраны смерти — вполне ожидаемое явление. Действительно, если программа что-то записала в память (на самом деле в кэш, но это уже не важно), а при последующем чтении не обнаружила никаких изменений, тут может произойти все что угодно.

Автору удалось реализовать разрушение кучи (динамической памяти) путем циклического выделения/освобождения крошечных блоков в Java-скрипте, следствием чего явился крах браузера. Чисто теоретически возможно разрушить кучу так, чтобы передать управление на shell-код, но для этого необходимо учитывать множество специфичных деталей, неизвестных удаленному атакующему, хотя в принципе, достаточно предсказуемых.

Шторм запросов к любому драйверу (например, шторм IP-пакетов) так же потенциально способен вызывать крах системы, но, учитывая, что шторма зачастую вызывают BSOD'ы даже на "правильных" процессорах (из-за ошибок синхронизации, допущенных разработчиками драйверов), очень трудно определить с каким дефектом мы имеем дело: с программным или аппаратным. Тем не менее, хакерский потенциал у атак данного типа весьма весомый, что главным образом, обуславливается простотой их реализации.

Самое непонятное в этой истории — какое отношение имеет BIOS с "разборкам" внутри процессора?! Единственное разумное предположение — BIOS просто заливает обновленный микрокод, предоставленный Intel. По другому справиться с проблемой навряд ли получится.

AI90: Page Access Bit May be Set Prior to Signaling a Code Segment Limit Fault (Атрибут Доступа к Странице Памяти Может Быть Установлен до Генерации Исключения)

Problem:	If code segment limit is set close to the end of a code page, then due to this erratum the memory page Access bit (A bit) may be set for the subsequent page prior to general protection fault on code segment limit;
Implication:	When this erratum occurs, a non-accessed page which is present in memory and follows a page that contains the code segment limit may be tagged as accessed;
Workaround:	Erratum can be avoided by placing a guard page (non-present or nonexecutable page) as the last page of the segment or after the page that includes the code segment limit;
проблема:	если лимит сегмента кода установлен близко к концу кодовой страницы, то при определенных обстоятельствах следующей за ней странице памяти процессор может назначить атрибут доступа <code>_до_</code> генерации исключения общего нарушения защиты или выхода за пределы лимитов кодового сегмента;
последствия:	при проявлении данного дефекта, страница памяти, следующая за последней страницей кодового сегмента, получает атрибут доступа, даже если изначально она была недоступна для чтения;
решение:	пагубное влияние данного дефекта может быть нейтрализовано путем установки сторожевой страницы (отсутствующей в памяти или неисполняемой), отделяющей кодовый сегмент от последующего за ним сегмента;

Вот мы и добрались до дефекта, особо отмеченного Theo de Raadt'ом, в качестве подходящего кандидата для атаки на операционные системы (за исключением Open-BSD в конфигурации по умолчанию). Что же это за операционные системы такие?! Ну-ка, ну-ка! В NT лимиты сегментов кода, данных и стека "распахнуты" на все адресное пространство, нижнюю половину которого занимает прикладной код, верхнюю — операционная система. Так что за

пределами кодового сегмента вообще ничего нет. Да и чтобы добраться до его конца необходимо сначала как-то попасть на уровень ядра, где можно делать что угодно и без всяких дефектов процессора (правда, в CoGe2Duo есть еще один интересный дефект, обнаруженный автором и не описанный в последней еггата – при выполнении кусочка инструкции, находящегося в самом конце кодового сегмента, декодер, определяя длину инструкции по первым байтам, пытается считать ее продолжение, которого нет, в результате чего происходит "заворот" в начало сегмента, первой странице которого так же присваивается атрибут доступа, после чего генерируется исключение, которое хакеру необходимо отловить, чтобы система не свалилась в BSOD, но что это даст?! младшие страницы адресного пространства специально сделаны недоступными в NT для отлова обращения по нулевым указателям, свидетельствующих о том, что программа обращается к невыделенной области памяти, и Windows передает ей исключение, которая та может обработать тем или иным образом, но чаще всего обработчик конструктивно непредусмотрен и тогда система завершает работу приложения в аварийном режиме. Установка атрибута доступа на первую страницу приведет к подавлению исключения и программа упадет не в момент обращения к нулевому указателю, а чуть позже — когда попытается обработать считанный оттуда мусор. Не слишком-то большое достижение, к тому же легко реализуемое на прикладном уровне без обращения к дефектам процессора).

Правда, 16-разрядные приложения имеют свои собственные 16-разрядные лимиты и чисто теоретически, благодаря ошибке в процессоре, атакующий может получить доступ к данным, которые ему читать не положено. В смысле по атрибутам страниц не положено, а так... если атакующий может запускать приложения, то отформатировать диск или удалить все файлы — быстрее и надежнее. А вот из 32-разрядного приложения вызвать 16-разрядное, ну не то, чтобы невозможно, но все-таки достаточно сложно (имеется ввиду вызов из shell-кода, исполняющегося в 32-разрядном приложении). Другими словами, на Windows этот дефект не оказывает ровным счетом никакого воздействия.

А что на счет BSD и Linux? Штатные ядра так же исповедуют плоскую модель. Кодовый сегмент находится в самом конце адресного пространства и ничего интересного за ним нет. Некоторые защитные пакеты, разработанные еще в ту далекую эпоху, когда процессоры поддерживали атрибут "исполняемый" только на уровне селекторов, а необходимость защиты стека, кучи и данных от исполнения заброшенного хакером туда shell-кода уже назрела – произошло вот что: нестандартные ядерные расширения урезали лимиты стека и сегмента данных (расположенных в начале) и отобрали у них атрибут "исполняемый". А за ними расположили сегмент кода. Вот если бы они поступили в обратном порядке (сначала код, потом стек и данные), то у хакеров была бы потенциальная возможность доступа к недоступным данным, вот только... стек и куча доступны и так... без всяких дефектов процессора.

Конечно, можно предположить, что где-то есть операционная система в которой сначала идут пользовательские сегменты кода и данных, а потом расположен сегмент операционной системы, хранящий данные, защищенные от чтения, поскольку, будучи прочитанными, они позволят повысить уровень своих привилегий, например, но... если такая операционная система и есть, то это не Linux, не Windows, не BSD и не QNX... а какая-то студенческая поделка. Вопрос: какой интерес ее атаковать?! Короче, на этот дефект процессора можно вообще не обращать внимания. Ну разве что при разработке новых операционных систем, радикально отличающихся от уже существующих.

SEL	Type	Base	Limit	DPL	Attributes
GDTbase=8003F000		Limit=03FF			
0008	Code32	00000000	FFFFFFFF	0	P RE
0010	Data32	00000000	FFFFFFFF	0	P RW
001B	Code32	00000000	FFFFFFFF	3	P RE
0023	Data32	00000000	FFFFFFFF	3	P RW
0028	TSS32	80042000	000020AB	0	P B
0030	Data32	FFDF000	00001FFF	0	P RW
003B	Data32	00000000	00000FFF	3	P RW
0043	Data16	00000400	0000FFFF	3	P RW
0048	Reserved	00000000	00000000	0	NP
0050	TSS32	8055E890	00000068	0	P
0058	TSS32	8055E8F8	00000068	0	P
0060	Data16	00022F20	0000FFFF	0	P RW

Press any key to continue; Esc to cancel

Рисунок 3 Windows использует "плоскую" модель памяти с "распахнутыми" границами сегментов

AI99: Updating Code Page Directory Attributes without TLB Invalidation May Result in Improper Handling of Code #PF (Обновление Атрибутов Директории Кодовых Страниц без "Инваридации" TLB Может Привести к Некорректной Обработке Исключения #PF)

Problem:	Code #PF (Page Fault exception) is normally handled in lower priority order relative to both code #DB (Debug Exception) and code Segment Limit Violation #GP (General Protection Fault). Due to this erratum, code #PF maybe handled incorrectly, if all of the following conditions are met: <ul style="list-style-type: none"> ❑ A PDE (Page Directory Entry) is modified without invalidating the corresponding TLB (Translation Look-aside Buffer) entry ❑ Code execution transitions to a different code page such that both <ul style="list-style-type: none"> ○ The target linear address corresponds to the modified PDE ○ The PTE (Page Table Entry) for the target linear address has an A (Accessed) bit that is clear ❑ One of the following simultaneous exception conditions is present following the code transition <ul style="list-style-type: none"> ○ Code #DB and code #PF ○ Code Segment Limit Violation #GP and code #PF
Implication:	Software may observe either incorrect processing of code #PF before code Segment Limit Violation #GP or processing of code #PF in lieu of code #DB.
Workaround:	None identified.

проблема: исключение #PF (Page Fault – Страничный Отказ) обычно обрабатывается в с другими исключениями, перечисленными в порядке уменьшения приоритета: #DB (Debug Exception — Отладочное Исключение), Segment Limit Violation (Исключение Выхода за Пределы Сегмента), #GP (General Protection Fault — Общее Нарушение Защиты). Вследствие дефекта проектирования, #PF исключение обрабатывается некорректно, при наступлении одного из следующих событий:

- ❑ PDE (Page Directory Entry — Запись Каталога Страниц) модифицируется без "инваридации" (to invalidate — делать недействительным)

соответствующей записи TLB (Translation Look-aside Buffer – Буфер Обратной Трансляции);

- транзакция исполнения машинной инструкции, находится на стыке двух страниц, причем, выполняется одно из следующих условий:
 - линейный целевой адрес соответствует модифицированной PDE;
 - PTE (Page Table Entry – Запись Таблицы Страниц) для целевого линейного адреса имеет сброшенный бит доступа;
- транзакции предшествует одно из двух следующих исключений:
 - #DB и #PF;
 - #GP и #PF;

последствия: программное обеспечение должно либо отслеживать некорректное #PF исключение, предшествующее #GP исключению, так же как #PF исключение перед #DB.

Workaround: не найдено.

Наконец-то мы добрались до дефекта, который Theo de Raadt характеризует как "ну вот, теперь нам Intel говорит, что TLB нужно обрабатывать совершенно иным путем, не похожим на старый". Ох и врет! Intel ничего такого не говорит, признавая за собой дефект и расписываясь в бессилии найти приемлемое обходное решение. Дефект, конечно, серьезный и остается только удивляться как существующие операционные системы ухитряются работать на Core 2 Duo не падать каждые шесть-семь минут (хотя, возможно, они и падают, но не так часто).

Выход только один — ждать новой ревизии процессора, с исправленной ошибкой обработки TLB (после чего все будет "как при бабушке"), либо же модифицировать (причем весьма значительно) ядро операционной системы, чтобы оно стабильно работало и на дефектных ЦП. Microsoft выпуском такой заплатки не озаботилась, хотя похоже, что при ее манерах обращения с TLB, обозначенный дефект, не особо и мешает. А вот Theo de Raadt доработал ядро Open-BSD, застраховав систему от возможных "сюрпризов" со стороны процессора. Естественно, ядро исправить (да еще таким необычным способом) это не просто две строчки кода местами поменять, так что его можно понять. Кому хочется отдуваться за чужие ошибки?! А между тем ошибок в процессорах много...

заключение

Разработчики популярных операционных систем за последние годы существенно усилили их защиту и золотое время атак на переполняющиеся буфера закончилось. Основные лазейки уже закрыты и поиск реально "работающих" дыр требует все больших и больших усилий. Но усилило ли это _общую_ безопасность?! Едва ли. Это только раззадорило хакеров, спровоцировав активный поиск принципиально новых методов атак.

Нетронутую целину дефектов железа хакеры только-только начали осваивать. До сих пор не представлено ни одного proof-of-concept exploit'a и не зафиксировано случаев вторжения, основанных на ошибках ЦП, однако... в атмосфере определено что-то происходит. Что-то такое... не предвещающее ничего хорошего.

Впрочем, не будем изображать из себя пророков, предоставив событиям развиваться своим чередом, а сами тем временем приложим максимум усилий по обеспечению собственной безопасности, скачивая свежие прошивки BIOS и выбирая продукцию тех производителей, которым можно верить, и которые действительно борются с дефектами процессоров, отмечая свои достижения в сопроводительных файлах. Что же касается операционных систем, то в линейке BSD – Open-BSD несомненный лидер, Linux'ы все на одно лицо и особой разницы между ними нет (у одних одни недостатки, у других — другие). Microsoft похоже борется в ошибками процессоров вообще не собирается, а это большой минус, особенно на рынке серверов, где Open-BSD чувствует себя вполне уверенно. А вот перевод рабочих станций на Open-BSD скорее всего окажется дороже, чем убытки от возможных атак. Впрочем, свой выбор каждый делает сам

>>> врезка: ошибка деления в Pentium

Самая громкая ошибка в Pentium была обнаружена в 1995 году и продемонстрирована на следующем примере: $x - (x/y)*y$, результат которого (если только $y \neq 0$) должен быть равен нулю, однако, при определенных значениях x и y ($x = 4195835$, $y = 3145727$), процессор выдавал... 256! Потрясающая точность, однако!

Журналисты подхватили сенсацию, вынудив Intel пойти на замену процессоров, чего она изначально делать не хотела, доказывая, что людям, далеким от математики, точные вычисления не нужны, а вероятность проявления ошибки на произвольном (а не умышленно подготовленном) наборе данных близка у нулю.

С тех пор, сообщений об ошибках в ЦП как будто бы не отмечалось. И потому заявление Theo de Raadt'a, что Core2Duo содержит огромное количество ошибок, многие из которых допускают удаленный захват управления стало очередной сенсацией года